

## Medidor de humedad y temperatura de granos WILE 65



\*Imagen referencial

## Características

El Wile 65 tiene la capacidad de medir 16 tipos de granos y semillas diferentes

El Wile 65 muestra siempre la temperatura de la muestra de grano

Los medidores Wile cuentan con una escala básica que ofrece valores de medición nominales



## Laboratorio



El Medidor de humedad portátil Wile 65 es una herramienta básica para todos los agricultores y ganaderos que mide con exactitud la humedad de granos y semillas.

- Insensible a las vibraciones (sin piezas mecánicas en movimiento).
- El Medidor de humedad portátil Wile 65 permite medir la humedad de los granos en un rango de 8...35% y Semillas Oleaginosas entre 5...25%.
- Wile 65 tiene una pantalla LCD fácil de leer con menús de texto en varios idiomas.
- El usuario puede ajustar cada calibración de cada producto para hacerla coincidir con algún otro medidor o con muestras de referencia.
- Wile 65 usa un sistema de doble compensación de temperatura para eliminar los efectos de la temperatura del grano y la del mismo medidor.
- Provisto con estuche de transporte y cinta para colgar.

● En el lateral del medidor, hay una guía rápida de referencia que resume los pasos básicos para medir los granos

● +/- 0.5 % de humedad con grano normal

● Pila de 9 Voltios (IEC 6F22)

● **Especificaciones técnicas:**

Rango de medición	Granos y Semillas 8 ~ 35% Semillas Oleaginosas 5 ~ 25%
Rango de Temperatura	En uso 0 ~ 40°C Almacenamiento -20 ~ 60°C
Exactitud	+/- 0.5% de humedad con grano normal
Medida de Temperatura	-Puede utilizarse una sonda de temperatura externa opcional Wile 651 para medir la temperatura de diferentes sustancias. -La sonda Wile 651 tiene 90 cm de longitud y un rango de medida de 0 ~ 60°C.
Fuente de alimentación	Pila de 9 Voltios (IEC 6F22)
Pantalla con menús de texto en diferentes idiomas	
Compensación automática de la temperatura	
Promediado de resultados	
Desconexión Automática	

● **Accesorios incluidos:**

- Medidor
- Bolsa de transporte con correa
- Vaso medidor de grano
- Batería 6F22, 9 V
- Manual de funcionamiento

● **Tipos de granos a medir:**

Tipo de grano	Rango de medida
Maíz <20	5 - 21%
Maíz > 20	14 - 40%
Amaranto - Sorgo	-
Cebada	7 - 35%
Trigo Blanco	7 - 35%
Trigo Duro	7 - 35%
Frijol	7 - 30%
Arveja	-
Haba	-
Avena	7 - 35%
Arroz Blanco	7 - 30%
Arroz con cascara	8 - 30%
Soya	4 - 25%
Girasol negro	-
Girasol con rayas	-
Trebol rojo	5 - 25%



**Garantía:**  
**1 año**

a partir de la fecha de emision de la factura.



**País de origen:**  
**China**

**Valiometro**

\*Imágenes referenciales