


Calibrador tipo A.w.s GALGAGE CAT-6M

Ensayos no destructivos



- Comprobar el refuerzo
- Comprobar la garganta de la soldadura de filete
- Determinar el tamaño de la pierna de la soldadura de filete
- Escala de medición: Pulgada o métrica (especificar en el pedido)



*Imágenes referenciales